

Příloha 20. Výběr fotografií z evaluační mise



1. Pohled na teplárnu Nemila 23.10.2017



2. Sklad biomasy 23.10.2017



3. Podávací zařízení s biomasou 23.10.2017



4.-Detail podávacího mechanismu během údržby 4.7.2017




5. Pohled do kotle 23.10. 2017



6. Akumulační zásobník



9. Záložní zdroj



10. Předávací stanice ve škole



11. Základní škola připojená k CZT, vpravo další školní budova, která se bude rekonstruovat a poté se připojí k CZT



12. Bytový dům, jehož připojení k CZT bylo plánováno původně plánováno. CZT je do domu přivedeno, ale o přípojky měly zájem jen 3 z 10 domácností.



13. Teplárna v Gračanicí 25.10.2017



14. Kotel teplárny v Gračanicí 7.7.2017



15. Debriefing v Zenici 24.10.2017